

АКТ
комиссионного осмотра здания (помещений)

«27» апреля 20 15 год

Настоящий Акт комиссионного осмотра здания (помещений) составлен по результатам визуального осмотра состояния здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области структурного подразделения «Детский сад «Ягодка» (полное наименование учреждения) расположенного по адресу: г.Новокуйбышевск ул. Чапаева д. 5

Комиссия назначена распоряжением (приказом) _____ (если есть).

I. Общие сведения:

1. Назначение здания ведение образовательной деятельности
2. Год постройки 1954
3. Год и вид последнего ремонта (капитальный/текущий) 1987-1989
4. Этажность 2этажа и подвал
5. Объем здания 3010куб.м.
6. Площадь здания 742,9 кв.м.

II. Комиссия в составе председателя Поголяйко Л.С., - заведующей структурного подразделения «детский сад «Ягодка», и членов комиссии Сазонова И.Ю., руководителя технического отдела ПУ Мои Н СО, Морозова А.М., начальника ПТО НМБУ «Центр-сервис», произвели визуальный осмотр здания (помещений), а также прилегающей к нему территории и установили следующее:


Предмет осмотра	Описание (необходимое подчеркнуть)	Вид дефекта (признак износа)	Соответствие требованиям действующего законодательства да/нет
Прилегающая территория	дорожки и площадки <u>асфальтированные</u> отсутствие дорожек,	имеются неровности, трещины, требует	нет

Предмет осмотра	Описание (необходимое подчеркнуть)	Вид дефекта (признак износа)	Соответствие требованиям действующего законодательства да/нет
	(покрыты другим твердым покрытием)	замены	
Ограждение прилегающей территории	деревянное, металлическое, <u>железобетонное</u>	Разрушен штукатурный слой, облупилась краска	нет
Наружные стены	<u>кирпичные</u> , кирпичные с облицовкой плиткой, кирпичные облицованные металлосайдингом с (без) утеплителем(я), железобетонные панели, деревянные, деревянные сборно- щитовые (каркасные)	Трещины по всей поверхности	нет
Внутренние стены и перегородки	<u>кирпичные</u> , железобетонные панели, <u>деревянные</u> сборно- щитовые (каркасные), гипсокартонные по направляющим	-	да
Крыши	<u>деревянные</u> , железобетонные сборные	-	да
Кровля с (без) водоприем- ными(ных) устройствами	рулонная, стальная, <u>шиферная</u> , черепица	-	да
Ограждение кровли	в наличии, <u>отсутствует</u>	-	нет
Полы	деревянные с покрытием краской, <u>деревянные с покрытием линолеумом</u> , железобетонное основание покрытое линолеумом, железобетонное основание покрытое плиткой	-	да
Окна	деревянные, пластиковые,	Рамы и оконные коробки	нет

Предмет осмотра	Описание (необходимое подчеркнуть)	Вид дефекта (признак износа)	Соответствие требованиям действующего законодательства да/нет
	<u>деревянные и пластиковые</u>	деформированы	
Двери	<u>деревянные,</u> пластиковые	-	да
Водопровод	горячее, холодное, <u>горячее и холодное</u>	-	да
Отопление	<u>водяное центральное,</u> водяное индивидуальное, печное	-	да
Канализация	<u>местная,</u> уличный туалет	-	да
Санитарно-технические узлы	наличие кабинок с дверями, <u>унитазы,</u> писсуары, чаши Генуя, <u>умывальники,</u> <u>стены с облицовкой плиткой (покрашены краской),</u> <u>полы с облицовкой плиткой (покрашены краской)</u>	-	да
Температурный режим в помещениях	<u>соблюдается,</u> не соблюдается	-	да

Председатель комиссии:  (Погуляйко Л.С.)

Члены комиссии:  (Сазонов И.Ю.)

 (Морозов А.М.)